

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/stalco-spodnie-robocze-fast-szare-rozmiar-4xl-p-3118.html>



STALCO SPODNI ROBOCZE FAST SZARE ROZMIAR 4XL

Cena	59,99 zł
Numer katalogowy	ALP-16593947691
Kod producenta	S090100014
Kod EAN	5905947917914

Opis produktu

Szare spodnie robocze FAST marki STALCO to doskonałe połączenie praktyczności i komfortu, idealne dla profesjonalistów w każdym sektorze.

Wykonane z oddychającego materiału z domieszką bawełny, zapewniają komfort noszenia przez cały dzień-szczególnie w halach, magazynach, nawet podczas intensywnej pracy. Spodnie wybierane w branżach tj. transportowo-logistycznej, przemysłu lekkiego, spożywczej czy wykończeniowej, gdzie po niespierzalnych zabrudzeniach np. z posadzek żywicznych, nie będzie szkoda wymienić ich na nową parę.

Szycie i komfort:

Potrójne szwy wzmacniają konstrukcję spodni, minimalizując ryzyko roznucia się materiału nawet w najbardziej wymagających warunkach użytkowania.

Anatomiczny krój kolan, wymodelowany zaszewkami, zmniejsza naprężenie tkaniny podczas klękania, co zapewnia nie tylko wygodę, ale także wydłuża żywotność spodni.

Dzięki specjalnemu klinowi w kroku, spodnie są zabezpieczone w najbardziej narażonym na pęknięcie miejscu, co znacząco zwiększa ich trwałość.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas priorytetem, dlatego spodnie wyposażone są w elementy odblaskowe.

Długie wstawki taśmy odblaskowej pod kieszeniami zwiększają widoczność pracownika z każdej strony, co jest kluczowe podczas pracy w warunkach słabego oświetlenia.

Czarne elementy kontrastowe nie tylko podnoszą widoczność odzieży, ale również dodają nowoczesnego, atrakcyjnego wyglądu.

Praktyczność i udogodnienia

Spodnie posiadają aż 7 kieszeni, w tym 2 uniwersalne miechowe, kieszeń na nożyk oraz 4 standardowe kieszenie w obrębie pasa z przodu i z tyłu.

Dzięki temu, wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria są zawsze pod ręką.

Gumka w pasie dopasowuje spodnie do sylwetki, utrzymując je na swoim miejscu nawet bez użycia paska.

Mocny, nabijany metalowy guzik jest łatwy w rozpinaniu i nie wypruwa się, jak to bywa w przypadku standardowych guzików.

Spodnie FAST są idealne pod logowanie, co czyni je doskonałym wyborem Cat. I na gadżet reklamowy z logiem firmy klienta. Niezależnie od branży, nasze spodnie robocze sprostają wymaganiom każdego profesjonalisty, łącząc w sobie lekkość, wygodę i ekonomiczny aspekt.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Marka:** Stalco
- **EAN (GTIN):** 5905947917914
- **Kod producenta:** S090100014
- **Model:** fast
- **Rozmiar:** 4XL
- **Przeznaczenie:** uniwersalne
- **Rodzaj spodni:** do pasa

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for workwear and health and safety based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Choosing the right size: * Make sure that the workwear is properly tailored to your figure. Too loose or too tight clothing can restrict freedom of movement and increase the risk of an accident. 2. Risk Assessment: * Before each use of workwear, carefully analyze the potential hazards occurring in the workplace. Make sure that the clothing you choose provides adequate protection against identified hazards (e.g. cutting, burns, chemicals). 3. Technical condition inspection: * Regularly check the technical condition of your workwear. Make sure that there is no damage, such as abrasions, tears, cracks, which could reduce its protective properties. If damage is found, clothing should be replaced immediately. 4. Maintenance and cleaning: * Follow the manufacturer's recommendations for the maintenance and cleaning of workwear. Improper cleaning can damage the material and reduce its protective properties. 5. Specialty clothing: * For work requiring specialized protection (e.g. welding, work with chemicals, work at height), use only workwear with appropriate certificates and meeting applicable standards. 6. Weather conditions: * Adapt your workwear to the prevailing weather conditions. In the case of low temperatures, use thermal insulation clothing, and in the case of high temperatures, breathable and moisture-wicking clothing. 7. Visibility: * In workplaces with limited visibility (e.g. road works, work near machines) use high-visibility workwear, equipped with reflective elements. 8. Tangle protection: * Avoid wearing loose workwear near moving parts of machinery and equipment. Loose clothing items can get tangled and cause a serious accident. 9. Usage training: * Make sure that you and your colleagues have been trained in the correct selection, use, maintenance and storage of workwear. 10. Storage: * Store your workwear in a dry and clean place, away from direct sunlight and heat sources. 11. Clothing replacement: * Replace your workwear regularly, even if it shows no visible damage. Over time, materials may lose their protective properties.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253